



Windows CE V5.0 Japanese build 561.2 for S30 (RoHS/非 RoHS)

対象製品: S30 (RoHS/非 RoHS、Flash Size 64MB)

ファームウェア: C561_2_Wye62.bin

アップデートファイル: C561_2_Wye62.bin

ReadMe の履歴:

Version	日付	変更内容
1.0	2006 年 11 月	初版
1.1	2007 年 5 月	表示修正「非 RoHS」、周辺機器注意書き追加

ビルドの詳細:

表 1 に展開用バイナリデータの情報、表 2 に BIOS 詳細情報、表 3 にファームウェアバイナリの情報を記載します。

表 1. S30 ファームウェア格納バイナリデータ(展開用)の詳細情報

Platform(s)	S30 (RoHS/非 RoHS、Flash Size 64MB)
Version	CE 5.0 Wyse FR2 Hot Fix 2
Build number	561.2
Build File Name	15422904.exe
Size(Bytes)	40,362,496
MD5 Checksum	60F8B97789439356E09FC83009FD3F04
Checksum 32	36DD916D
Localization	Japanese ONLY
備考	本ファームウェアは、S30 (RoHS/非 RoHS)の両方に対応していません。フラッシュサイズは、64MB 必要となります。

表 2. BIOS 詳細情報

Platform(s)	S30 (RoHS/非 RoHS)
Version	1.15
Build number	N/A
Build File Name	sat_ce.rom
Size(Bytes)	262,144
MD5 Check sum	E2CB7055E70372AE5D47D5975268E6AD
Checksum 32	16BBFA9

表 3. ファームウェアバイナリデータ詳細情報

Platform(s)	S30 (RoHS/非 RoHS、Flash Size 64MB)
Version	CE 5.0 Wyse FR2 Hot Fix 2
Build number	561.2
Build File Name	C561_2_Wye62.bin
Size(Bytes)	38,340,527
MD5 Check sum	FC66F54BC6B23CA093BAEA994E3BEC43
Checksum 32	CA7E7327

展開用ファイル(15422904.exe)の内容:

展開用ファイル(15422904.exe)には、下記ファイルが格納されています。

561-2Wye62_S30_FTP_CEN.rsp:

FTP サーバーからのアップデート WDM 用スクリプトファイル(RSP ファイル)。ファイルサーバーを通して WDM によるファームウェアイメージのロードを直接実行するためのスクリプトファイルです。

561-2Wye62_S30_FTP_CEN:

上記 WDM 用スクリプトファイルに対応したフォルダ。本ファームウェアイメージのロードに必要な全てのファイルが格納されています。FTP サーバーを介して、端末へイメージがアップロードされません。

本フォルダ内には下記のファイルが格納されています:

- bootstrap212.exe
- C561_2_Wye62.bin
- PARAMS.INI

561-2Wye62_S30_PXE.rsp:

PXE を利用したアップデート WDM 用スクリプトファイル(RSP ファイル)。端末の PXE を介して、ファームウェアイメージをロードするためのスクリプトファイルです。

561-2Wye62_S30_PXE:

上記 WDM 用スクリプトファイルに対応したフォルダ。本ファームウェアイメージのロードに必要な全てのファイルが格納されています。PXE を介して、端末へイメージがアップロードされます。

本フォルダ内には下記のファイルが格納されています:

- bootstrap212.exe
- C561_2_Wye62.bin
- PARAMS.INI



WDM (Wyse Device Manager):

本ファームウェア(ビルド)は、下記の WDM 製品(バージョン)に対応しています。

Wyse Device Manager 4.4.1 Build 23

Wyse Device Manager 4.5 Build 73

WSI (Wyse Simple Imager):

本ファームウェア(ビルド)は、下記の WSI 製品(バージョン)に対応しています。

Wyse Simple Imager 1.0.5 (Wisard 4.4 build 27)

Wyse Simple Imager 1.1.0 (Wisard 4.4 build 36)

アドオンの情報:

下記のリストに、本ファームウェアにプリインストールされているアドオンを示します。

表 4. アドオンリスト

Add-on File Name	Version	Build Number
CERTIFICATES	1.00	14
DIALUP	2.1	24
Edgeport	3.0.0.0/2.0.0.1	16
ELOTOUCH	1.0	15
ELOTOUCHUSB	2.0	7
ERICOM	8.1.0	6
ICA	9.04	90
IE	6.0	57
JETCET	4.0	37
JpnFont	1.00	2
JpnIME98	1.00	2
Ms-Storage	3.0	31
Ms-Storage Tune	1.0	1
MUIJapan	1.0	8
PCSC Driver	3.0	22
PPPoE	1.0	11
PPTP	1.1	23
Rapport	4.0.8.0	101
RDP	5.5	61
RSHADOW	2.0	28

SCRLOCK	1.0	16
SCRSAVER	1.0	7
SLOCKICAVC	2.0	4
SNMP	2.1	31
USBMGCOM	1.0	12
USBModem	1.0	5

注意: 表中にあるアドオン機能は、全てファームウェアイメージに組み込まれています。これらのアドオン機能は、追加モジュールとしての単体バイナリでは提供されません。

周辺機器とその他ハードウェア:

下記に Wyse 社でテストされた周辺機器とハードウェアのリストを示します。

注意: 下記リストに表示されているハードウェアは、本バージョンのリリースに当たり、SQA プロセス上テストされたものとなります。この他一般的な周辺機器に関しては、下記サイトを参照ください。

Wyse Certified Peripherals

<http://www.wyse.com/products/hardware/peripherals/index.asp>

1. HP Business Inkjet 1100.
2. Epson LX-300 +
3. HP Laserjet 1150.
4. HP Deskjet 3845.
5. Activ Card smart card reader USB interface.
6. Omnikey CardMan 3121 smart card reader USB interface.
7. SCR331 smart card reader USB interface.
8. Cherry keyboard with integrated smart card reader.
9. Activ card
10. USB to serial converter (U232-P9)
11. USB to parallel converter.
12. Sony USB floppy drive.
13. Smartdisk USB floppy drive.
14. Iomega USB 100 MB Zip drive (Zip 100).
15. PNY 128 and 256 MB flash drive – USB interface.

16. Memorex 128 MB flash drive – USB interface.
17. IBM Thinkpad external CD-ROM drive – USB interfacer.
18. Addonics External CD-ROM drive – USB interfacer.
19. Actiontec USB modem.
20. Zoom USB modem.
21. D-link external 56K serial Modem.
22. Edgeport/21
23. Dell M993S monitor.
24. USB Omni Floppy Disk Drive (Model No. USB-F3501)
25. Gem PC Twin USB smart card reader.
26. Sandisk 1 GB and 512 K USB flash drives.
27. Crucial 128 MB USB flash drive.
28. Buslink USB CD-Rom drive.

既知の問題:

下記に示す問題は、本ファームウェアで確認されている機知の問題です。

1. MediaPlayer をインストール後、エラーメッセージ“MISSING NK.BIN”が出力され、クライアント OS のブートに失敗する(32383)。
2. IPP Printer を追加し、プリントコマンドを入力すると、“JETCET PRINT Professional”の確認ウィンドウが英語で出力される(32374)。